


5

RD Kralovice





vlhnutí
povrchových úprav
kolem spár mezi
střešní konstrukcí a
stěnami

28/05/2015

netěsné spáry a
výsušné praskliny



28/05/2015



foto z výstavby – použit nadkroevní systém,
ale krov prochází obvodem stavby







nutno zaříznout krokve, doplnit bednění,
parozábranu napojit na stěny a upravit řešení
přesahu střechy