

ATELIER
DEK

DEK PARTNER
STUDENT

UKÁŽKA REKONŠTRUKCIÍ STAVIEB V
PRAXI

www.atelier-dek.sk
www.dek.sk

Prejav problémov

DEX
STAVBY



- zdanlivá maličkosť v podobe odlepanej dlažby na podlahe kúpeľne rodinného domu
- prvá odlepená dlažba po niekoľkých rokoch od realizácie
- zhotoviteľ dlažbu opravil pomocou lepidla a zaškárovania
- hneď na ďalší deň sa odlepenie dlažby zopakovalo



Úvod do problematiky

DEX
STAVBY




- bez väčších problémov strecha slúžila približne 10 rokov
- lokálne zatekanie - prar
- výsledok efektu nemalo veľký
- o strechu začalo zatekať aj na iných miestach
- investor sa rozhodol pre komplexnú opravu
- vyriešiť problém s prehrievaním v lete a tepelné straty v zime



Realizácia

DEK
STAV



DEKPARTNER
STUDENT

Priezkuum strechy

DEK
STAV



Riešenie opravy

DEK
STAV



Realizovaná skladba strešnej konštrukcie (po 1. oprave, 2020)

DEK
STAV



Realizovaná skladba strešnej konštrukcie (po 2. oprave, 2021)

DEK
STAV



Úvod do problematiky

DEK
STAV



DEKPARTNER
STUDENT

Úvod do problematiky

DEK
STAV

